



ROMÂNIA  
*Avocatul Poporului*

Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București  
www.avp.ro



Tel.: +40-21-312.71.01, Fax: +40-21-312.49.21, E-mail: [avp@avp.ro](mailto:avp@avp.ro)  
Tel. dispecerat: +40-21-312.71.34, E-mail: [petitii@avp.ro](mailto:petitii@avp.ro)

**Domnului Ioan Boba,**  
**Șef Secție Drumuri Naționale Caransebeș**

**AVOCATUL POPORULUI**  
REGISTRATURĂ GENERALĂ  
IEȘIRE Nr. 21870/ 29. OCT. 2021

**RECOMANDARE**

Nr. *158* din *29. OCT. 2021* 2021

**referitoare la executarea de măsuri în vederea  
desfășurării în condiții de siguranță a circulației rutiere pr DN58B**

În temeiul art. 16 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu un articol on-line ([www.resita.ro](http://www.resita.ro), [www.infocs.ro](http://www.infocs.ro), etc.), care în data de 20 septembrie 2021 a prezentat un reportaj privind 4 accidente de circulație, toate petrecute în aceeași zi pe Drumul Național 58B, între Bocșa și Reșița, soldate cu răniți și pagube materiale.

Drumul Național 58B, care leagă Reșița de Bocșa, este una dintre cele mai intens circulate artere rutiere din Caraș-Severin și, din păcate, una dintre cele mai periculoase. În primele 9 luni ale acestui an, pe tronsonul Reșița-Bocșa au avut loc 14 accidente rutiere în urma cărora o persoană a decedat, o alta a fost rănită grav și 24 persoane au fost rănite ușor, majoritatea autorilor accidentelor rutiere fiind conducători auto din Reșița sau Bocșa.

Situația este cunoscută la nivelul autorităților locale, întrucât conform relatărilor din presa locală din 10 august anul curent, la Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție, ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri și ai altor instituții în cadrul căreia s-a încercat identificarea unor soluții pentru reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere, în contextul creșterii numărului acestora pe unele sectoare de drumuri naționale.

Din verificările efectuate în legislația în materie, am reținut următoarele:

Conform art. 5 alin. (1), (6) și (9) din OUG nr. 195/2002 *privind privind circulația pe drumurile publice*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(1) *Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și să le mențină în stare corespunzătoare.*

(6) *În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii.*

(9) *În scopul asigurării desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desființarea de amenajări rutiere.*

Având în vedere aspectele semnalate în mass-media, precum și legislația în materie, prin Nota nr. 19144/27.09.2021, s-a aprobat, *sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului, și efectuarea unor demersuri scrise către Secția de Drumuri Naționale Caransebeș (SDN Caransebeș) care are în administrare DN58B și respectiv către Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin pentru a ne comunica măsurile luate pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe Drumul Național 58B, între Reșița și Bocșa, în scopul evitării pe viitor a accidentelor de circulație pe acest tronson.*

Urmare a demersului întreprins, SDN Caransebeș, prin adresa nr. 4852/14.10.2021, ne-a comunicat în esență că starea tehnică și semnalizarea sectorului de drum sunt corespunzătoare, iar legislația și normativele/standardele în vigoare nu prevăd amenajări rutiere suplimentare pentru astfel de sectoare, motiv pentru care nu au existat solicitări ale poliției rutiere în acest sens.

Spre deosebire de cele precizate mai sus, prin adresa nr. 16358/14.10.2021, IPJ Caraș Severin ne-a comunicat că, având în vedere analiza dinamicii accidentelor rutiere produse pe DN58B, efectuată la finalul trimestrului al treilea din acest an, din care rezultă creșterea numărului și a consecințelor acestora și declarațiile conducătorilor auto, s-a constatat că una din cauzele concurente la producerea acestor accidente rutiere poate fi și aderența scăzută a părții carosabile în condiții de ploaie, sens în care, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (6) din OUG nr. 195/2002 privind privind circulația pe drumurile publice, administratorul drumului, respectiv  **Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (în subordinea căreia se află și Secția de Drumuri Naționale Caransebeș), a fost notificată prin adresa nr.**

**137.112/01.10.2021, cu privire la executarea de măsuri în vederea desfășurării în condiții de siguranță a circulației rutiere pe DN58B.**

De asemenea, administratorul drumului a fost notificat asupra necesității refacerii benzilor rezonatoare transversale și a marcajelor longitudinale, curățarea zonei de protecție a drumului de arborii și arbuștii care obstrucționează vizibilitatea în curbe și instalarea unor indicatoare rutiere de avertizare.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe DN58B, tronsonul Bocșa-Reșița, în scopul respectării art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sănătății și a OUG nr. 195/2002 *privind privind circulatia pe drumurile publice*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 59 din Constituția României, coroborat cu dispozițiile art. 16 și ale art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată,

Pentru realizarea scopului constituțional și legal al Avocatului Poporului, respectiv apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite prezenta

## RECOMANDARE

**Șefului Secției Drumuri Naționale Caransebeș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, va dispune măsurile legale pentru **punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în notificarea transmisă de IPJ Caraș Severin nr. 137112/01.10.2021, respectiv necesitatea refacerii benzilor rezonatoare transversale și a marcajelor longitudinale, curățarea zonei de protecție a drumului de arborii și arbuștii care obstrucționează vizibilitatea în curbe și instalarea unor indicatoare rutiere de avertizare.****

**Șeful Secției Drumuri Naționale Caransebeș** va informa, în termen de 30 zile, instituția Avocatul Poporului cu privire la însușirea Recomandării, precum și referitor la toate măsurile dispuse, anexând copii ale documentelor care susțin adresa de însușire.



București, 22 octombrie 2021

