



Către,

AVOCATUL POPORULUI

Biroul Teritorial Suceava

*-în atenția domnului adjunct al Avocatului Poporului, prof. univ. dr. habil. Mircea Criste-
Str. Petru Rareș, nr. 15, mun. Suceava, jud. Suceava*

Urmare a adresei dumneavoastră **nr.5401/15.07.2026**, cu privire la **măsurile concrete de remediere întreprinse la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani**, avem onoarea să vă supunem atenției punctul nostru de vedere, după cum urmează:

În ceea ce privește prima solicitare, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani au fost stabilite lucrările necesare de reparații aferente zonei casei scării a imobilului aflat în administrarea unității.

De asemenea, menționăm că partea din imobil afectată de infiltrațiile apelor meteorice face parte dintr-o fostă hală industrială, fiind în proprietatea unui operator economic.

Totodată, în urma stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli au fost alocate fonduri în cuantum de 130.000 lei către Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani, iar, ulterior, la nivelul unității în cauză a fost încheiat un contract de execuție de lucrări de reparații la casa scării, cu precădere la acoperișul de tip terasă, fațade, dar și de igienizări interioare la pereți și tavane.

Conform prevederilor contractuale, prestarea serviciilor a început cu data de 27.07.2026, având ca termen de finalizare 60 de zile calendaristice.

Personalul din cadrul unității teritoriale care face obiectul solicitării a efectuat demersuri în ceea ce privește identificarea proprietarului fostei hale industriale pentru a-i învedera obligația efectuării de lucrări de reparații la partea de hală din proprietatea sa, învecinată cu casa scării din administrarea I.P.J. Botoșani, pentru eliminarea infiltrațiilor apelor pluviale în spațiile de lucru.

Imobilul în care structurile din cadrul I.P.J. Botoșani își desfășoară activitatea nu pune în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a personalului, instalațiile electrice, fiind verificate periodic de către electricianul angajat al unității.

Menționăm faptul că, în urma unui control efectuat de un reprezentant al Centrului Medical Județean Botoșani la adresa imobilului care face obiectul solicitării, au fost constatate măsurile necesare pentru ca spațiul de lucru să fie conform condițiilor normale de utilizare și pentru a se preveni riscurile asupra sănătății personalului, acestea fiind: identificarea exactă a sursei infiltrațiilor de apă și remedierea situației în regim de urgență; refacerea sistemului de hidroizolație la nivelul elementelor de construcție afectate; verificarea și, după caz, repararea sau înlocuirea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare care pot genera scurgeri; decopertarea și îndepărtarea materialelor degradate, ca urmare a umezelii și a mucegaiului; tratarea suprafețelor cu diferite substanțe; uscarea completă a zonelor afectate prin metode adecvate; refacerea finisajelor interioare după eliminarea cauzelor care au generat degradările; asigurarea unei ventilații corespunzătoare a spațiilor pentru prevenirea reapariției fenomenului; monitorizarea ulterioară a nivelului de umiditate și a stării suprafețelor; efectuarea unei expertize tehnice de specialitate în cazul extinderii degradării.

Vă aducem la cunoștință că măsurile anterior prezentate sunt în curs de implementare la nivelul I.P.J. Botoșani.

Cu privire la cea de-a doua solicitare, din cele patru structuri care își desfășoară activitatea în imobilul amintit anterior, doar pentru biroul teritorial al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor a fost posibilă relocarea într-un alt imobil, aflat în administrarea unității.

Relocarea celorlalte trei structuri, Serviciul Rutier și Serviciul Arme, Substanțe Periculoase și Explozivi din cadrul I.P.J. Botoșani, precum și Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Botoșani nu este momentan posibilă, întrucât inspectoratul nu dispune în patrimoniul propriu de clădiri care să îndeplinească standardele specifice unui sediu de poliție pentru structurile menționate, cu spații de parcare pentru autospecialele din dotare sau spații cu destinația de „cameră de corpuri delictive”.

Referitor la cea de-a treia solicitare, monitorizarea condițiilor de muncă în cadrul acestuia, respectiv identificarea unor nereguli în respectarea normelor de igienă și sănătate publică, de la nivelul celorlalte subunități de poliție din cadrul I.P.J. Botoșani se realizează prin intermediul unei comisii desemnate la nivelul inspectoratului, din care fac parte: inspectorul sanitar de unitate din cadrul Centrului Medical Botoșani, responsabilul pe linie de securitate și sănătate în muncă pe unitate din cadrul Serviciului de Resurse Umane și administratorul de imobile din cadrul Serviciului Logistic care ține evidența fondului locativ și lucrativ al unității.

Vă precizăm că au fost efectuate controale la polițiile municipale, orășenești, secțiile de poliție și la o parte din posturile de poliție din subordinea Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani de către conducerea acestuia.

Cu această ocazie, s-a remarcat faptul că, în cadrul acestor imobile sunt respectate condițiile de igienă și sănătate publică pentru personalul structurilor în cauză, fără a fi constatate nereguli sub aceste aspecte, similare celor constate la sediul Serviciului

Rutier.

În ceea ce privește ultima solicitare, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani au fost demarate acțiunile necesare în vederea constituirii unui compartiment distinct de sănătate și securitate în muncă, aspect care va conduce la îndeplinirea activităților circumscrise unității prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și legislația incidentă.

Cu deosebită stimă,

INSPECTOR GENERAL

Chestor general de poliție

Benone — Marian MATEI

BADEA MARIAN

